

PANTUMA s.r.o.

Dobrý den,

na základě poptávky občanů z Vaší obce a blízkého okolí Vám zasíláme informaci o zvýhodněné nabídce kontroly spalovacích stacionárních zdrojů ve Vaší obci objednanou přes zastupitelstvo obce.

Obec Mšeno si vybralo naši firmu pro provedení 90ti zvýhodněných revizí pro jejich občany.

[Reportáž Českého rozhlasu Střední Čechy \(mp3\)](#)

Naši **zvýhodněnou nabídku kontrol kotlů** pro obce již využilo několik desítek obcí a zajistilo pro své občany profesionální kontrolu jejich kotlů za zvýhodněných podmínek. V rámci sdružení revizních kontrolorů spalovacích stacionárních zdrojů poskytujeme kontroly na kotle značek **OPOP, DAKON, ATMOS, VIADRUS, VIESSMANN, ROJEK, SLOKOV, EKOSROLL - EKOGALVA výroba, KOVOTHERM, ŽDB EMKA a dalších** kotlů u kterých je výrobce zaniklý, neznámý, nebo je ze zahraničí a nemá v České republice oficiální zastoupení - týká se to především polských a italských kotlů a lokálních topidel s výměníkem (krbová vložka s výměníkem).

Revizi kotle můžete objednat telefonicky na čísle +420 777 77 20 95 nebo emailem na revizekotlu@usporne-topeni.cz

Povinné revize - kontroly kotlů od nás pro celou ČR

- **máme stále volné termíny do konce roku 2016**
- **kontrola od nás nejlevněji s kotlíkovou dotací**
- **pomáháme uživatelům jejichž kotle nesplňují požadavky zákona o ovzduší s výměnou kotle na dotace**

Vzhledem k tomu, že neúčtujeme dopravu, je třeba si revizi objednat dopředu. Napsat nám seznam občanů jenž si přejí nechat zkontrolovat kotel - jméno a příjmení, celou adresu, telefonní kontakt, typ kotle a zhruba čas v rámci dne kdy jsou doma v pracovní dny i o víkendu. Vybereme vhodný den a domluvíme si termín, kdy k Vám revizní technik přijede.

Standardní cena kontroly (revize) kotlů je 2000 Kč. **Máme nyní akci 500 Kč slevu** v rámci dárkového certifikátu na revize uvedený na [našem webu](#) a v příloze. Cena jedné kontroly vychází po slevě na 1500 Kč. **Doprava je v rámci kontroly – revize.** Při objednávce přes obecní úřad kde je objednána kontrola deseti a více kotlů, poskytujeme dodatečnou množstevní slevu ve výši dalších 500 Kč. **Revize jednoho kotle vychází jen na 1000 Kč** včetně DPH a nákladů na dopravu!!! V případě, že je v obci více jak 30 kotlů ke kontrole, tak jako bonus od naší firmy, za **každých 30 zkontrolovaných kotlů**, vyberte jednoho sociálně slabého občana z Vaší obce, jenž svým příjmem nedosáhne ani na zvýhodněnou cenu za kontrolu a tomu **provedeme kontrolu zdarma**, aby splnil zákonnou podmínku kontroly a vyhnul se tak hrozcí pokutě.

Zjistili jsme, že se po vesnicích začínají objevovat kominíci se štětkou co v životě kotle nezapojovali, zapojovat nebudou, nic o topném systému neví a živnostenský list v oboru topenářství nemají (čímž provádějí činnost bez řádného živnostenského povolení), oprávnění na kontrolu kotlů od výrobce

také nemají a najednou "cca před týdnem" se z nich stali rádoby odborníci na kontrolu kotlů. Kontrola kotlů od kominíků bez oprávnění není platná. Úřady mají seznam oprávněných kontrolorů kotlů a dle zákona Vám při kontrole kotle od úřadu hrozí vysoké riziko udělení pokuty, protože se neprokážete platnou kontrolou.

Naše topenářská firma Vám **nabízí** v případě, že máte kotel první či druhé emisní třídy i možnou **výměnu za kotel 3, 4, 5 emisní třídy** a zpracování kotlíkových dotací. Čímž **výrazně ušetříte**, protože výměna kotle dle nových norem a zákona o ovzduší 201/2012 Sb. bez dotace vychází minimálně včetně kotle a povinných bezpečnostních prvků na cca 60 tisíc korun. **Realizujeme výměnu starých kotlů** za nové v rámci kotlíkových dotací a naši klienti dostávají **nejmodernější automatické kotle** s možností ručního přikládání v 5. emisní třídě v hodnotě technologie zapojení kotle a předělání topného systému v kotelně za 130 tisíc korun až 150 tisíc korun, která je vyjde **po vyplacení dotace** z kraje **jen na 20-37 tisíc korun!**

A tímto teprve skutečně ušetříte!!!

Dále jsme při kontrolách zjistili, že **řada uživatelů** kotlů tradičních českých výrobců **má kotle zapojené v rozporu s návodem**, doporučením výrobce a zákonem o ovzduší 201/2012 Sb. Jedná se především o uživatele kotlů na samotížný systém, kterým kotel vyměnil starší topenář, zvyklý dělat podle sebe tak jak to dělá 40 let a jen starý kotel vyndají a dají nový na stejné příruby, aniž by řešili zabezpečení zpátečky a moderní bezpečnostní prvky.

Toto Vám kominík neřekne a řada topenářů také ne.

Proto Vám nabízíme ke kontrole kotlů přidanou hodnotu oproti konkurenci a to především profesionální topenářské služby, pomoc s výměnou starších kotlů s možností dotace, servis kotlů, poradenství jenž pomůže uživatelům zajistit bezpečné a úsporné topení.

V rámci kontroly jsou prováděny tyto úkony:

- kontrola paliva určená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje
- kontrola jmenovitého výkonu kotle
- kontrola emisní třídy kotle
- kontrola základních konstrukčních prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně:
 - Přívod spalovacího vzduchu
 - Roštová soustava
 - Spalovací komora
 - Zatápěcí klapka
 - Vstupní a čistící otvory
 - Přívod paliva
 - Vnější izolace
- kontrola řídicích, regulačních, měřících a zabezpečovacích prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně:
 - Řídicí jednotka
 - Regulátor množství spalovacího vzduchu
 - Havarijní termostat, zařízení proti přetopení
 - Zařízení zabráňující prohoření paliva do násypky
- kontrola použitého paliva a způsob skladování paliva
- kontrola teplovodní soustavy: zajištění teploty vratné vody a akumulární nádoba
- kontrola odvodu spalin a spalinové cesty: napojení na spalinové cesty a zjištění kdy byla provedena poslední revize spalinových cest (komínu)

Výsledkem kontroly je:

- určení zda spalovací stacionární zdroj je či není instalován v souladu s

- pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
- určení zda technický stav vyhovuje či nevyhovuje pokynům výrobce a zákonu č. 201/2012 Sb.
 - určení zda spalovací stacionární zdroj je či není provozován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
 - určení zda spalovací stacionární zdroj splňuje či nesplňuje požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb.
 - určení zda je či není spalováno palivo o požadované kvalitě určené výrobcem zdroje, příp. je či není indikováno spalování odpadu

Následuje doporučení našeho revizního technika k vhodnosti paliva, topné soustavě, provozu kotle, čištění kotle a spalinových cest.

Pokud máte revizi komína, tak si ji připravte. Do dokumentu o kontrole technického stavu stacionárního zdroje (kotle) se vyplňuje datum revize komína pokud je předložena. **Pokud revizi komína nemáte**, tak to není překážkou k nemožnosti provedení kontroly kotle a vyplní se: "revize komína nepředložena". **Můžete si ji nechat udělat dodatečně** po kontrole kotle a dodatečně si ji přiložit k dokladu o kontrole kotle. Jsme schopni na místě zajistit i servis kotle.

Naše topenářská společnost se zabývá i dodáním nových kotlů a tepelných čerpadel v rámci dotačních programů Státního fondu životního prostředí tzv. **Kotlíková dotace** a **Nová Zelená úsporám**. Pokud by některý kotel nevyhovoval, tak jsme schopni zajistit dodání a **montáž nového nízkoemisního kotle** či pro starší občany jenž mají již problémy s ručním přikládáním tuhých paliv bezobslužné automatické tepelné čerpadlo a to s dotací až 127 500 Kč. Kotle jenž nesplňují 3. emisní třídu se můžou provozovat pouze do září 2022. **Doporučujeme** již nyní provozovatelům těchto kotlů si u nás **objednat výměnu** jejich kotle na ruční přikládání v rámci dotačního

programu tzv. Kotlíková dotace vypsaného na léta 2015 - 2018 za nový **nízkoemisní kotel v Ekodesignu**.

V novém kotli v Ekodesignu můžete dále spalovat palivo na které jste zvyklí - dřevo, uhlí či pelety a to i v **automatickém provedení a s mnohem větší účinností**, čímž výrazně snížíte spotřebu paliva a ušetříte náklady za tuhá paliva. Podpora na výměnu kotle se zapojením a úpravou topného okruhu s moderními zabezpečovacími prvky je opravdu štedrá a to ve výši 70 % - 80 % dle typu nového kotle, proto ji doporučujeme využít a objednat si u nás výměnu nejpozději do roku 2018.

Doporučujeme výměnu kotle nenechat na poslední chvíli, protože **kotlíkové dotace jsou závislé na množství uvolnění finančních prostředků** ze SFŽP, kde v další vlně (začátek roku 2017) má být uvolněno cca 3000 milionů korun, což ve skutečnosti znamená při možné dotaci 120 000 Kč na žadatele uspokojení jen 25 000 žadatelů. V ČR se odhaduje, je na 300 000 kotlů 1. či 2. emisní třídy, jenž je možno provozovat dle zákona o ovzduší 201/2012 Sb. pouze do 1.9.2022 - tedy jen 6 let a kotlíkové dotace nyní z **odhadovaného počtu uspokojí** ve vlně 2017 **jen cca 10% žadatelů!!!** Neváhejte se proto na nás obrátit s kontrolou kotle a vyřízení výměny kotle s využitím kotlíkových dotací co nejdříve.

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016

Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován **v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší**. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena

pokuta podle §23 odst. 2 bodu b) až do výše 20 000 Kč.

Revizi můžete objednat telefonicky nebo emailem. **Potřebujeme Vaši adresu umístění kotle, telefon a časy v týdnu kdy býváte doma.** Naplánujeme cestu k Vám v horizontu měsíce prosince 2016, potvrdíme Vám termín a čas revize pomocí SMS zprávy.

S přáním pěkného dne

Tomáš Tuma
jednatel společnosti

PANTUMA s.r.o. Na Zastávce 255
Kozojedy 281 63
Kostelec nad Černými Lesy

Tel.: +420 777 772 095
info@usporne-topeni.cz
www.usporne-topeni.cz